

会員配信

# ローディングアーム差し間違い 解析結果(2021年8月まで)

陸運安全協力会 2021.09.02

# ローディングアーム差し間違い

- ローディングアーム差し間違いの件数集計は、2020年10月末より集計が開始され、11月23件、12月24件と多かった。
- 2020年12月24日安全会議より、注意喚起文書『ローディングアーム油種間違い再発防止のお願い』が発信された。  
同時に、ローディングアーム油種間違いは2月からは、ペナルティー扱いとするとの通知があった。
- 2021年1月より各社が改善に取り組み、1月12件、2月7件、3月11件となった。  
マニュアルの改定、設備の改善が行われ、4月よりペナルティー適用に決まった。
- 4月9件、5月4件、6月4件、7月4件、8月5件で推移している。(図1参照)
- 8月末までに油種間違いのアラームが発生した会社は、29社であり、アラーム件数は合計105件である。27社を全体平均では、1000台積込むと1.10回の頻度で油種間違いが発生している。(図2参照)
- 2020年と比べて2021年1月から8月で改善が進んだ会社と進まない会社がある。(図3参照)

# ローディングアーム差し間違い

- 各社で自社の頻度をチェック

自社の発生頻度をチェックし、図2の自社位置を確認して改善に取り組んで頂くようにお願いします。

1000台当たりの油種間違い発生頻度

$$= (\text{2020年10月から2021年8月までの間違い件数}) \times 1000 \div (\text{2020年間積込台数}) \times 12 \div 11$$

- ローディングアームの油種間違いを防止する手順として、陸運安全協力会では、以下の手順を推奨しています。


下記のQRコード または、URよりご覧ください。



[http://www.rikuun.info/video/yushu\\_kakunin.mp4](http://www.rikuun.info/video/yushu_kakunin.mp4)

# 図1 ローディングアーム差し間違い

## ローディングアーム差し間違い件数




# 図2 ローディングアーム差し間違い

油種間違い頻度  
1000台当たりの件数

## ローディングアーム差し間違い 会社別頻度

(2020年10月から2021年8月まで全件数は105件)



# 図3 ローディングアーム差し間違いの改善傾向

## 油種間違い改善傾向

油種間違い頻度1000台当たりの件数  
 (2020年11-12月の値) - (2021年1-8月の値)

