

平成 31 年 1 月 17 日

陸運安全協力会 会員各位
環境安全課長殿
操油課長殿
昭シ業務センター所長殿

昭和四日市石油(株)四日市製油所
陸運安全協力会
当番会社 上野輸送(株)



平成 31 年 1 月度 2AB 班 陸運パトロール結果 (報告)

1. 日 時 平成 31 年 1 月 17 日 7:30~8:40
2. 場 所 ローリー積場 (反省会:乗務員休憩室)
3. 点検台数 白油積場 (19 台)、黒油積場 (3 台)、アスファルト (0 台)
炭酸ガス (1 台)、LPG (0 台)、硫黄 (0 台)、潤滑油 (2 台)
4. 参加者 36 名
昭四 (5 名) 福間操油課長、鈴木操油課長代理、中村陸上操油係長
南川陸上操油係長代理、前川環境安全課主任
昭シ (2 名) 昭シ業務センター 田中所長代理、坂本殿
会員 (29 名) (敬称略、社名は略式表記)
昭永工業 (岩野、河合、細井)、上野輸送 (小松、白木、河野)
日本通運 (森)、暁興産 (伊藤、加藤)、ニヤクコーポレーション (工藤)
日本石油輸送 (志賀)、昭豊運輸 (福田)
伊井運輸 (佐藤)、エネックス (宇井)、ナカイ石油 (仲井)、
中北運輸 (堤)、不破貨物 (菊池)、西日本エアーウォーター物流 (浅井)
三重油送 (木村)、東陽興業 (吉田)、近畿石油輸送 (加藤)
中京陸運 (村瀬)、中川運輸 (中村)、ビューテックローリー (中田)
丸中運輸 (竹内)、ライトトランスポート (児島)、ホリカワ (川村)
三永産業 (中村)、事務局 (新堂)

5. 指摘および評価事項

指摘事項

① 共通指摘事項:

- 指差呼称については、指差し動作は行われているが、声は小さい。(12 件)
- 指差呼称が、指差のみ、または声のみの実施がある。(2 件)
- 積込み中はパネル監視が中心で、ハッチへの目配りが不足している。(8 件)

② その他の指摘事項:

- ハッチの蓋を足で締めていたので注意した。(1 件)
- EXT4S の積込で残油確認を行わず、指差呼称も全く出来ていなかった。保護メガネも未着用だった。(1 件)
- マグネットシートをドアに付けたまま出発する車両が時々見られます。シート運用の目的が理解できていないと考えられます。(散見)
- 受け缶を足で移動していたので注意しました。(1 件)

➤ レギュラーガソリンの3ハッチともドロップパイプが斜め差しだったので注意しました。
(1件)

➤ 助手席ドアの巻き込み防止用の透明な小窓を塞いでいる車両があり、安全上好ましくないので撤去をお願いした。(1件)

注釈：道路交通法は視野を妨げるような大きな荷物を座席に置いたり、窓をカーテンで閉めたりすることを「乗車積載方法違反」として禁じています。

③ 良かった点

➤ アスファルトの積込監視では、乗務員と補助員で呼吸を合わせて確実に積込み作業が行われていました。(1件)

➤ センターから1号道路の踏切での一時停止を32台チェックして全車両が一時停止を行っていました。乗務員から見えない位置でチェックしても一時停止していました。

④ 質問事項

➤ 今回なし

⑤ 要望事項

➤ マグネットシートの取り外し回数が増えてきて角がめくれてきているので、取り外しやすいうように紐をつけるなどの対策を考慮願います。

昭四殿回答

紐をつけるなどの対策を検討して改善します。

⑥ マイスター推薦

マルイ運送(株) 勝田 保成 氏 (推薦7回目)

⑦ 優良乗務員推薦

東海石油運輸(株) 河合 敏宏 氏 (初回推薦)

6. 昭四指導・連絡事項

・福間課長

EXT4の出荷をチェックし、乗務員と施設係員が呼吸を合わせて確実に積込作業が行われていましたが、指差呼称は、全くというほど行われていませんでした。

・鈴木課長代理

朝の出勤時に、三永産業SSの交差点で、出構したローリーが塩浜街道に出る時明らかに赤信号を右折して青信号側の車両が急停止していました。非常に危険な状態でした。

交通ルール順守を徹底させて下さい。

・中村陸上操油係長

(ア) 保護メガネを着用しないと積込みは出来ない規則です。忘れた場合は貸し出しを行いますので、施設係員に依頼して着用して下さい。

(イ) 指摘のあったマグネットシートの劣化については、紐をつけるなどの対策を考慮します。

- ・南川陸上操油係長代理

アスファルト積場と炭酸ガス積場の不要物の有無をチェックしました。不要物の放置はなく良好な状態でした。

- ・昭シ田中所長代理

積込全般をチェックしましたが、指差呼称の音がきこえてきません。なぜ声を出す必要があるのか指差呼称の重要性を繰り返し説明し、励行する必要があります。

- ・前川主任

炭酸ガス積込作業の終盤をチェックしました。最終確認では指差呼称をしっかりと行っていました。

7. その他

事務局からの連絡事項

4月18日に陸運安全協力会の定期総会が開催されます。

総会準備の一環で、2月になりましたら、今年度のスローガンを募集しますので、各社のご応募をお願い致します。

陸運安全協力会長より

本日は、早朝よりパトロールお疲れ様です。

(ア) 単裁済み場で過積載と疑われるような積込（全ハッチ軽油積込）が見られます。各社は過積載の防止に取り組みをお願いします。

(イ) 昭四殿や陸運安全協力会からの連絡事項がすぐわかるように、陸運安全協力会のホームページを開設しています。指差呼称の項目も分かりやすく解説してありますので、是非ご覧ください。

以上

参考 2019年1月17日のパトロール結果（白油・黒油22件）をまとめると以下のようになります。










積込時の監視で ” パネル中心 ” が、36% もあり改善が必要です。

各社に配布したパトロールDVDには、積込み監視の良い例が示されていますので、全乗務員にご覧いただき、周知をお願いします。

下記のリンクでもご覧いただけます。

[積込時の監視手本はこちら](#)

スマートフォンは、下記QRコードからご覧ください。



添付： 2019年1月17日のパトロールの評価結果は以下のとおりです。 総合評価点は74.1点です。
 本日の白油・黒油の積込み監視で“パネル中心”の指摘は8件（36%）で高い水準で改善が必要です。
 今回燃料油以外では、EXTの積込監視で保護メガネ未着用の指摘がありました。

指差呼称チェック表		1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-9	1-10	1-11
パトロール日		マルイ運送	野々口石油	東海石油運輸	丸一運送	マルイ運送	ホリカワ	マルイ運送	伊藤運送	共栄ロジックサー	東海石油運輸	共栄ロジックサー
2019年1月17日	車番	2018	7887	4790	788	3158	1390	2038	8222	1559	1100	1719
人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する		良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	斜め挿入	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	5	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い	パネル中心	パネル中心	良い	パネル中心
	総合評価点	100	59	90	67	90	75	75	82	67	90	67

指差呼称チェック表		1-12	1-13	1-14	1-15	1-16	1-17	1-18	1-19	1-20	1-21	1-22
パトロール日		記載なし	中央運送	久志本運輸	東海石油運輸	東栄陸運	竹原運輸	北勢オイル	竹原運輸	中川運輸	中北運輸	共栄ロジックサー
2019年1月17日	車番	1009	2306	28	2595	1267	1002	記載なし	790	2379	記載なし	1187
人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する		良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	2	3	4	3	3	3	3	2	2	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	パネル中心	パネル中心	パネル中心	良い	良い	パネル中心	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	82	52	67	90	75	67	75	75	60	60	75