

災害事例 (不休業10)		災害発生前にリスクアセスメントの実施	無し
年月日(曜日)時刻:場所		2022年6月20日(月) 11時	: プラント内
職種:年齢:経験		配管工	: 35才 : 3年
発災時の作業内容		<p>グラインダーを使用してボイラーケーシングの点付け溶接箇所を剥がす作業を行っていた。作業後にグラインダー電源を停止し、ディスクが惰性回転している状態で床に置き、点付け溶接箇所の最終確認で体を動かした時、回転しているディスクと左足膝が接触し切創した。</p>	
傷病名:部位:程度		切創	: 左膝 : 不休業
事故の型:起因物		切れ、こすれ	: グラインダー
原因	不安全な状態	<ul style="list-style-type: none"> ・グラインダーが完全に停止していなかった。 ・作業場所が狭かった。 	
	不安全な行動	<ul style="list-style-type: none"> ・グラインダーが停止したのを確認しなかった。 ・グラインダーを膝元近くに置いてしまった。 ・作業環境が狭所で作業姿勢が悪い状態で連続作業を行った。 	
	安全管理上の欠陥	<ul style="list-style-type: none"> ・グラインダー作業における取り扱い上の安全教育が不十分だった。 ・連続作業による疲労を考慮した作業指示ができていなかった。 	
再発防止対策		<ul style="list-style-type: none"> ・グラインダー作業における取り扱い上の安全教育を行う。(作業中の巻き込み、惰性回転による危険性) ・連続作業での疲労を考慮した作業指示を行い、こまめな休憩を入れる。 	
再発防止対策に基づくリスクアセスメントの実施			有り