

平成 28 年 3 月 18 日

陸運安全協力会 会員各位
環境安全課長殿
操油課長殿
昭シ業務センター所長殿

昭和四日市石油(株)四日市製油所
陸 運 安 全 協 力 会
当番幹事 昭永工業(株)

平成 28 年 3 月度 陸運パトロール結果について (報告)

1. 日 時 平成 28 年 3 月 17 日
2. 場 所 ローリー積場 (反省会は塩浜クラブ)
3. 点検台数 白油積場 (23 台)、黒油積場 (6 台)、アスファルト (2 台)、炭酸ガス (1 台)
4. 参加者 36 名 (敬称略)

昭四 (4 名) 福岡操油課長、市川課長代理、中村操油係長、鶴飼環境安全課員
昭シ (1 名) 昭シ業務センター 坂本殿
会員 (31 名)

昭永工業 (伊藤、河合、細井、岩野)
上野輸送 (石堂、大賀)、日本通運 (森)、ニヤクコーポーション (杉山)
暁興産 (伊藤、加藤)、日本石油輸送 (茂野、志賀)、昭豊運輸 (福田)
旭運輸 (寺西)、伊藤運送 (高岡)、共栄運輸 (大澤)、三永産業 (中村)
滋賀自工 (曾我)、鈴定運輸 (西山)、東海石油運輸 (多和田)、東陽工業 (加藤)
二和運輸 (伊豆原)、ホリカワ運送 (川村)、マルイ運送 (坂山)
安藤運輸 (岸田)、共栄ロジックサービス (山本)、三洋輸送 (北村)
信和運輸 (坪井)、南沙産業 (松尾)、丸中運輸 (竹内)
事務局 (森)

5. 指摘および評価事項

共通指摘事項

- 指差呼称については、指差し動作は行われているが、声は小さい。(19 件)
(声が聞こえない または全く出ていないケースもある。)
- 積み込み中はパネル監視が中心で、ハッチへの目配りが不足している。(9 件)
- 積み込み前の油種表示確認と車輛周りの可燃物の有無確認が不十分
- 静電気対策は、よく実施されている。(手袋をしたままアースはなかった)
- アームの取り扱いが乱暴である。(2 件)

その他の指摘事項:

- ・シェルター内に格納できない余分な可燃性ホースが置いてあった。(1 件)
- ・歯止めがタイヤ半分しか掛ってもなく不完全 (1 件)

- ・アースの位置が悪い。所定位置を指導した (1件)
- ・ハーネスが共用でサイズが合っていない場合がある。
- ・声のみで指差がない例があった。 (1件)
- ・最後のハッチで積込み開始後に油種クリップを取り付けていた。 (1件)
- ・ハーネスをローリー上で外していた。 (1件)
- ・マイスター推薦候補1名 (平成27年度表彰予定の方で重複) (1件)

昭四殿への確認依頼

- ・#21ポイントの鉄板の足場が2cmほど浮き上がっていて危険に感じられます。

6. 昭四指導・連絡事項

環境安全課より

- ・本日は早朝パトロールにご参加ありがとうございました。
- ・3月12日のクリーン作戦にご参加有難うございました。
- ・3月29-31日08:30に長期入構者の更新講習を行います。対象者は受講をお願いします。

中村係長より

- ・パネルで積込み終了後、尺切れ防止のため少し間をおいてシャットオフバルブを閉めてください。
- ・ローリー門から出るとき携帯電話を操作しながら一時停止せず塩浜市原線道路に合流した車両がありました。注意喚起をお願いします。
- ・1号踏切でローリーとタンク車のニアミスがありました。昭四で対策を考慮中です。
- ・本日より、BL車のオーダー取りが変更になっています。今のところトラブルは出ていません。

市川課長代理より

- ・早朝よりパトロールありがとうございました。
- ・最後のハッチで積込み開始後に油種クリップを取り付ける事例が見られました。
- ・初入構と思われる普段見かけないローリーがマイスター推薦に近いレベルできちんと作業確認が行われていました。

福間課長より

- ・プロパンアスファルトの積場で、ゴーグルは顔全面を覆う保護具をつけていました。ほかの2社は目だけの保護ゴーグルなので、アスファルトは火傷防止のため全体を覆うゴーグルを使っていたきたい。
- ・最近車高の高いアスファルトのローリーがあり、渡し板下ろせないで4段くらい上る作業が見られています。積場の改造も簡単にはできないので、乗り降り十分注意してください。
- ・ストレートアスファルトは後部から登ってからでないとカラビナ接続できませんが、登ったらすぐに接続するようにしてください。

7. その他

事務局より

早朝からパトロール有難うございます。

事務局の女性が中村から北林に代わりましたので、よろしくお願いします。










会長より

早朝よりパトロールご参加有難うございます。基本作業がきちんと行われているか、自社、他社を含めてみて頂き良い点改善すべき点を水平展開して頂きたい。安全標語も84件の応募を頂き有難うございました。幹事会で最優秀標語を決定します。

以上

参考 2016年1月～3月のパトロール結果をまとめると以下のようになります。

積込時の監視でパネル中心がまだ多くみられ、改善が必要です。



添付 2016年3月のパトロール結果の評価集計は以下のとおりです。 総合評価点は75点です。

パトロール日	車番										
2016年3月17日		568	4790	2275	710	2809	363	2883	記載なし	230	1728
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	5	3	3	4	4	3	4	4	4
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	パネル中心	良い	良い	パネル中心	パネル中心	良い	良い	良い
	総合評価点	75	100	67	75	90	82	67	90	90	90

パトロール日	車番										
2016年3月17日		4937	1580	4906	731	4238	3316	2018	861	2815	3346
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	2	3	3	2	3	4	4	3	3	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	パネル中心	パネル中心	良い	良い	良い	良い	パネル中心	良い	良い
	総合評価点	60	67	67	60	75	90	90	51	75	75

パトロール日	車番										
2016年3月17日		700	2834	9567	28	3148	1420	7406	466	4831	2543
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロッパ이프は垂直に挿入する	良い	良い	斜め挿入	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称 総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声が小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	3	3	1	2	3	5	3	3	4
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れの無いことを監視する	良い	良い	パネル中心	パネル中心	パネル中心	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	90	75	59	42	52	75	100	75	75	90