
陸運安全協力会 会員各位 環境安全課長殿 操油課長殿 出光興産安全品質管理課殿



2025年9月度 陸運パトロール結果(報告)

- 1. 期 間 2025年9月1日~30日 (一部過去実施分を含む)
- 2. 場 所ローリー積場
- 3. 点検台数 白油積場(25台)、黒油積場(5台)アスファルト(4台)、液化炭酸ガス(0台)LPG(1台)、硫黄(0台)、潤滑油(EXTを含む)(6台)
- 4. 参加者延べ34名 (敬称略)

昭四殿12名、安全協力会22名の方にパトロールに参加を頂きました。

昭四	陸運	34		2025年9月		
12	22		el V	昭四殿	陸運安全協力会	
1		9月1日	月	大田		61
1		9月2日	火	大田		
1	2	9月3日	水	松村	暁興産:加藤、金森	
	1	9月4日	木	8	暁興産:加藤	9
		9月5日	金			
	1	9月6日	±	3	東海石油運輸:多和田	8
		9月7日	日	9		
	1	9月8日	月		昭永工業:伊藤(卓)	
		9月9日	火	3		63
		9月10日	水	(A)		
1	1	9月11日	木	寺島	ホウエイ:田中	61
1		9月12日	金	伊藤		
		9月13日	±	8		
		9月14日	日	2		
		9月15日	月			
1	1	9月16日	火	伊藤	ホウエイ:田中	63
	1	9月17日	水		ホウエイ:田中	
	6	9月18日	木	10	日本通運:森 上野輸送:石原、白渕、河野	昭永工業:伊藤(卓) 暁興産:金森
	3	9月19日	金		上野輸送:清水 近畿石油輸送:重盛	昭永工業:河合
		9月20日	±	200		
		9月21日	日		8	S
	1	9月22日	月			昭永工業:河合
1		9月23日	火	松村	8	
	2	9月24日	水	90 92	伊井運輸:佐藤 東陽興業:加藤	
		9月25日	木			
1		9月26日	金	大田		6
1		9月27日	±	高岡		2
1		9月28日	日	吉原		6
1		9月29日	月	近藤		
1	2	9月30日	火	飛田	エネックス:宇井、新井	8

5. 指摘および評価事項

- 共通指摘事項:
 - 指差呼称で、指差し動作が確認できない。(3件)
 - 指差呼称が、"指差しのみ" または "声のみ" になっている。(5件)
 - 指差呼称の動作にメリハリがない。 (複数)
 - 指差呼称が手先だけで行われている。(複数)

② その他の指摘事項:

- ◆ 油種表示板の未変更・確認不足(1件) 人体除電不十分(ハーネスをゴム手でつかまない)、指導改善(1件) 退場時、ステップに手袋置き忘れ(1件)
- ◆ スイングステージを勢いよくおろさないよう指導(ローリーに嚙みこむ恐れ有) 靴をはいたままハーネスを着けないよう指導
- 良かった点
 - ◇ 監視・指差・発声が良好な乗務員が見られました。(複数)
 - ◇ 設備・機器の取り扱いが丁寧な乗務員がいました。(複数)
 - ◇ 3点確認を確実に行っている乗務員が増えてきた。

④ 質問事項

- 特にありませんでした。
- ⑤ 意見·要望事項
 - 特にありませんでした。

⑥ マイスター推薦・優良乗務員推薦(敬称略)

マイスター推薦:1名

9月19日 暁興産 松本 尚樹 他社推薦

優良乗務員推薦 :1名

9月17日 東陽興業(株) 伊達光 他社推薦

6. 昭四指導・連絡事項 連絡事項はありませんでした。

〈参考〉

積込手順の説明動画は、<u>こちらをご覧ください</u>。

http://www.rikuun.info/shuuchi/2019/0il_tumikomi_tejunn.html

油種 3 点確認	積込時の監視手本はこちら	指差呼称の解説
ローディングアーム差し		
間違い防止対策の手順		

陸運安全パトロール評価結果詳細は、別添 PDF をご参照ください。

以上