

昭和四日市石油(株) 四日市製油所 陸運安全協力会

2025年12月度陸運安全パトロール 評価結果詳細

<http://www.rikuun.info/>




2026年01月08日

2025年12月までのパトロール 累計結果 1/2


(白油・黒油の累計:605車)

積込時の監視で”不十分、パネル中心”は、16車(2.6%)となり、10-12月は他四半期と比べ若干増加し、要観察事項です。


静電気防止




漏油防止




転落事故防止




最終確認



溢れ、混油防止






積込監視



2025年12月までのパトロール 累計結果 2/2 (白油・黒油の累計:605車)

誤積防止→”確認不十分”は、27車(4.5%)となっています。
2025年は、斜め挿入の指摘ゼロを達成し継続しています。
指差呼称総合評価については、”3.声が小さい”が最大母数でした。



白油・黒油パトロール評価結果 1/4

2025年12月白油・黒油パトロール38車の総合評価点平均：79.7点

👉 2025年累計平均：76.2点に対し+3.5点でした。

👉 積込み監視“不十分・パネル中心”の指摘は2件でした。

		12-1	12-2	12-3	12-4	12-5	12-6	12-7	12-8	12-9	12-10
パトロール記録	会社名	上野輸送	上野輸送	ホウエイ	近畿石油輸送	ホウエイ	暁興産	中北運輸	上野輸送	鈴定	不破貨物
	実施日	12月1日	12月1日	12月2日	12月2日	12月2日	12月4日	12月4日	12月11日	12月11日	12月11日
2025年12月	車番	1752	4282	1934	3394	94	3226	117	6077	5062	1900
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	不十分
転落事故防止	カラピナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	4	3	3	3	3	4	5	1	4
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い
	総合評価点	90	90	75	75	75	75	90	100	18	82

(番号セルが黄色は操油課殿によるパトロール結果です)

白油・黒油パトロール評価結果 2/4

		12-11	12-12	12-13	12-14	12-15	12-16	12-17	12-18	12-19	12-20
パトロール記録	会社名	暁興産	東陽興業	上野輸送	名城組	ホウエイ	ホウエイ	不破貨物	上野輸送	共栄ロジックサービ	池畑運送
	実施日	12月11日	12月11日	12月11日	12月11日	12月11日	12月12日	12月15日	12月16日	12月23日	12月23日
2025年12月	車番	5645	2001	2206	8912	2461	1970	2294	6079	3910	3131
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	不十分	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	確認不十分	良い	良い	確認不十分	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	5	4	4	3	3	3	3	4	2	4
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	確認不十分	良い
	総合評価点	92	82	90	75	67	75	75	90	52	90

(番号セルが 黄色 は操油課殿によるパトロール結果です)

白油・黒油パトロール評価結果 3/4

		12-21	12-22	12-23	12-24	12-25	12-26	12-27	12-28	12-29	12-30
パトロール記録	会社名	上野輸送	上野輸送	東陽興業	志賀運送	暁興産	ホウエイ	上野輸送	太陽コーポレーション	太陽コーポレーション	太陽コーポレーション
	実施日	12月25日	12月29日	12月17日	12月17日	12月17日	12月19日	12月22日	12月24日	12月24日	12月24日
2025年12月	車番	1760	1755	793	82	2493	4773	2355	50123	52005	52007
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に働くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	90	100	100	100	90	75	90	90	90	90

(番号セルが 黄色 は操油課殿によるパトロール結果です)

白油・黒油パトロール評価結果 4/4

		12-31	12-32	12-33	12-34	12-35	12-36	12-37	12-38
パトロール記録	会社名	上野輸送	日新物流	池畑運送	池畑運送	池畑運送	上野輸送	上野輸送	東海石油運輸
	実施日	12月11日	12月11日	12月17日	12月19日	12月19日	12月23日	12月23日	12月27日
2025年12月	車番	2210	3135	4385	478	416	2209	2210	4573
静電気防止	人体除電も兼ねて、接続も収納もアースは素手で操作する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
転落事故防止	カラビナは固定ステージ上で脱着する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ、混油防止	残油なし、低弁閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
誤積防止	積込みハッチ、油種、数量を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
溢れ防止	溢れ防止弁が正常に動くようドロップパイプは垂直に挿入する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
漏油防止	走行中の漏油防止のためにハッチ蓋閉を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
最終確認	スイングステージ、アース、歯止めの収納を確認する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
指差呼称総合評価	1. 全くなし 2. 指差のみ 3. 声小さい 4. 良い 5. 非常に良い	3	3	2	3	3	2	2	3
積込監視	緊急停止ができる位置でハッチから溢れないことを監視する	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い	良い
	総合評価点	75	75	60	75	75	60	60	75

(番号セルが **黄色** は操油課殿によるパトロール結果です)