

災害事例 (不休業7)		災害発生前にリスクアセスメントの実施	有り
年月日(曜日)時刻:場所		2022年4月11日(月) 11時20分	: プラント内
職種:年齢:経験		作業員	: 26才 : 7年
発災時の作業内容		仮設作業架台上を移動した際、作業架台と機器との隙間(200mm×400mm)に足を踏み入れ捻挫した。	
傷病名:部位:程度		捻挫	: 足 : 不休業
事故の型:起因物		墜落、転落	: 作業架台
原因	不安全な状態	・仮設作業架台と機器との隙間が大きく、養生されていなかった。	
	不安全な行動	・足元の確認が不足していた。	
	安全管理上の欠陥	・隙間を養生する安全指示をしていなかった。	
再発防止対策		<ul style="list-style-type: none"> ・隙間を養生したうえで作業を行う。 ・作業員に対し本事例を教育し、類似作業を行う場合には現地で確認指導する。 	
再発防止対策に基づくリスクアセスメントの実施			有り