

災害事例 (不休業 28)		災害発生前にリスクアセスメントの実施	有り
年月日(曜日)時刻: 場所		2022年10月31日(月) 16時35分	: プラント内
職種: 年齢: 経験		作業員	: 30才 : 3年9ヵ月
発災時の作業内容		鋼管に接続されているアクリル管とゴム栓を交換するため、接続部に巻いてあるビニールテープをナイフで切除しようとした際、左手親指付け根にナイフが刺さり負傷した。	
傷病名: 部位: 程度		切傷	: 左手親指 : 不休業
事故の型: 起因物		切れ、こすれ	: ナイフ
原因	不安全な状態		
	不安全な行動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・支えている左手の方向にナイフを動かした。</li> <li>・耐切創用手袋を着用しなかった。</li> </ul>	
	安全管理上の欠陥	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ナイフの取り扱い方法についての指導をしていなかった。</li> </ul>	
再発防止対策		<ul style="list-style-type: none"> <li>・支えている左手の方向にナイフを動かさない。</li> <li>・耐切創用手袋を着用する。</li> <li>・ナイフの取り扱い方法について教育をする。</li> </ul>	
再発防止対策に基づくリスクアセスメントの実施			無し
			