

災害事例 (不休業 29)		災害発生前にリスクアセスメントの実施	無し
年月日(曜日)時刻:場所		2022年12月16日(金) 11時30分	: プラント内
職種:年齢:経験		作業員	: 57才 : 39年
発災時の作業内容		フィルターの保温復旧作業で、下回りの保温カバーを取り付けようと体勢を変えた際、周辺設備に頭をぶつけた。当該場所が非常に狭かったので一時的にヘルメットを外していたため負傷した。	
傷病名:部位:程度		裂傷(2針縫合)	: 頭部 : 不休業
事故の型:起因物		後 激突	: その他の装置、設備
原因	不安全な状態	・作業場所が狭かった。	
	不安全な行動	・ヘルメットを着用せずに作業した。	
	安全管理上の欠陥	・作業ができない場合には作業を中断して監督と相談することの指導ができていなかった。	
再発防止対策		・ヘルメット等決められた保護具を外さないと言えない場合には、作業を中断して監督と調整して指示に従う。	
再発防止対策に基づくリスクアセスメントの実施			有り