

災害事例 (休業1)		災害発生前にリスクアセスメントの実施	無し
年月日(曜日)時刻:場所	2022年2月21日(月)	7時55分	: 屋外
職種:年齢:経験	作業員	: 70才	: 20年
発災時の作業内容	<p>トラックで納入された資材の搬入準備のため、移動式作業台を移動させた際、車輪が通路(敷板)から脱輪した。くぼみから出すために強い力で押した時、右足ふくらはぎに痛みを感じた。</p> <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">複製、無断転載を禁止</p>		
傷病名:部位:程度	肉離れ	: 右足	: 休業6日
事故の型:起因物	動作の反動、無理な動作		: 通路
原因	不安全な状態	・車輪通路が狭く、脱輪防止ガイドがなかった。	
	不安全な行動	・2人で行うべき作業であったが、1人で作業を行なった。	
	安全管理上の欠陥	・2人で行うべき作業に対して、明確な指示がなかった。	
再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> ・脱輪対策として車輪通路拡張および脱輪防止ガイドを設置する。 ・2人作業を明記した作業手順書を作成し教育する。 		
再発防止対策に基づくリスクアセスメントの実施			有り
			