

災害事例 (休業2)		災害発生前にリスクアセスメントの実施	有り
年月日(曜日)時刻:場所		2022年6月2日(木) 22時30分	: 梱包室
職種:年齢:経験		作業員	: 48才 : 6カ月
発災時の作業内容		製品を積載するパレットの位置調整を行った後、ステージ側に移動する際にリフト用のガード(リフトストッパー)に足を乗せてしまい、右足首を捻り転倒した。	
傷病名:部位:程度		捻挫	: 右足 : 休業1日
事故の型:起因物		転倒	: リフトストッパー
原因	不安全な状態	・パレットの位置がずれていた。	
	不安全な行動	・リフトストッパーに足を乗せた。	
	安全管理上の欠陥	・過去に類似のヒヤリハットが提出されていたが、注意喚起のみで対策が検討されていなかった。	
再発防止対策		<ul style="list-style-type: none"> ・リフトストッパー周辺の注意喚起表示を強化し視認性をあげる。 ・パレットの位置調整が必要ない作業手順に見直す。 ・過去のヒヤリハットを見直し、危険性の高い事案を抽出し、具体的な対策を検討する。 	
再発防止対策に基づくリスクアセスメントの実施			有り
			